



ACTION CORRECTIVE VOLONTAIRE

**Action corrective volontaire
concernant les Robots
KENWOOD FPM810 Multipro
SENSE et FPM8025 Multipro
sense.**



Concerne les Robots KENWOOD FPM810 Multipro SENSE et FPM8025 Multipro sense

Codes : 145519 et 1126813 Codes EAN 5011423166186 et 5011423202792.


Cher(e) Client(e),

Vous avez fait l'acquisition d'un Robots KENWOOD FPM810 Multipro SENSE ou FPM8025 Multipro.

La marque a lancé une action corrective volontaire concernant le disque dit « Julienne ». Il ne peut être totalement exclu que des parties de ce disque puissent se détacher lors de l'utilisation, créant un risque potentiel d'ingestion.

Pour savoir si votre produit est concerné par cette action corrective volontaire, il vous suffit de vérifier le code de date sur la plaque signalétique du produit.

Votre produit est concerné uniquement si son n° de code de date commence par 19XXX, 20XXX ou 21XXX.



Si vous pensez que votre produit est concerné, nous vous demandons de NE PLUS UTILISER LA RÂPE À JULIENNE et vous invitons à vous rendre sur le site pour procéder au remplacement gratuit du disque à "julienne".

juliennedisc.kenwoodworld.com

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d'accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés.

Le service Qualité de BOULANGER.

Affichage obligatoire au minimum du 25/02/2022 au 25/05/2022.