

AVIS DE SÉCURITÉ SÈCHE-LINGE

Cette campagne concerne tous les lots de ces références.

SÈCHE-LINGE INDESIT / ARISTON / HOTPOINT



INDESIT / ARISTON / HOTPOINT :

IS61C(FR) / ALE70C(FR) / ADE70C(FR) / ALE70CX(FR) / IS70C(FR) / TCD751EU/HA / ALE700CX(FR)
ALE790CX(FR) / TCL831XB(FR) / TCD851XBK(EU) / AQCF851BU(FR) / IDCE745(FR) / IDCA835BS(FR)
IDCA735(FR) / IDC75(FR) / TCDG51XB(FR) / TCLG31XB(FR) / TCDG51XBK(EU) / AQCF951BU(FR)
IDCAG35B(FR) / IDCEG45B(FR) / IDCA735B(EU) / AQCF951BS(FR) / IDCAG35(FR) / AQC9BF5T/Z1(FR)
TCL93B6H/Z1(FR) / TCD83B6K/Z(EU) / IDCAG35SECO(EU) / IDCAHG35B(FR) / IDCEHG45B(FR) / TCD87B6K(EU)
TCF97B6HY(EU) / FTCD87B6K(EU) / IS60V(FR) / IS60V(EX) / ISL60V(EX) / ALE60V(FR) / ALE60VX(FR)
ISA60V(FR) / ALE600VX(FR) / IDVA735(FR) / IDV75(FR) / TVF751X(FR) / IDVA835(EU) / TVF85CP(SK) / IDVL75B(FR)

IMPORTANT AVIS DE SÉCURITÉ POUR LES SÈCHE-LINGE INDESIT, HOTPOINT, ARISTON ET HOPOINT ARISTON ACHETÉS ENTRE AVRIL 2004 ET OCTOBRE 2015

Cher(e) client(e),

Un potentiel problème de sécurité a été identifié sur deux types de sèche-linge vendus entre avril 2004 et octobre 2015. Dans de rares cas, les peluches en excès peuvent tomber près de l'élément chauffant de l'appareil, et présenter un risque potentiel de départ du feu.

Nous avons lancé un plan de mesures correctives sur les appareils concernés pour effectuer une modification gratuite sur votre appareil à votre domicile et ainsi répondre à des normes de qualité et sécurité plus élevées.

IMPORTANT : Tant que cette modification n'est pas effectuée, vous devez débrancher votre sèche-linge et ne plus l'utiliser. Cet avis concerne seulement les sèches-linge sur lesquels il n'y a pas encore eu de modification (absence de pastille verte sur la paroi arrière de l'appareil).

Votre sèche-linge est-il concerné ?

Un site est mis à votre disposition pour vérifier si votre sèche-linge est concerné :

<http://www.indesithotpointsafety.com>

Vous pouvez y accéder aussi par les sites : <http://www.indesit.fr/> et <http://www.hotpoint.fr/>

Démarche à suivre si votre modèle nécessite une intervention :

Contactez Boulanger Business Service au : **0361765282** (appel non surtaxé, tarif selon opérateur)

Le service Qualité de BOULANGER.

Affichage obligatoire au minimum du 26/05/2017 au 31/10/2017

BOULANGER SA au capital de 40 611 102 €. Code APE 4754 Z. N° SIRET 347 384 570 02017. RCS LILLE METROPOLE B 347 384 570 - N° TVA I.C. FR 78 347 384 570. SIEGE SOCIAL : Avenue de la Motte 59810 LESQUIN. Tél : 33 (0)3 20 49 46 46 - Fax : 33 (0) 3 20 87 50 06.