



CAMPAGNE DE RAPPEL

Ecoute-bébés vidéo numériques Philips Avent



Références Boulanger: 1103436 SCD625/ 1150094 SCD835/ 1150095 SCD845

Par mesure de précaution, Philips prend volontairement des mesures pour remplacer les écoute-bébés (babyphones) vidéo numériques Philips Avent référencés SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833, SCD835, SCD841, SCD843, SCD845 et produits entre janvier 2016 et janvier 2020.

Il y a un faible risque que la batterie de l'unité-parents surchauffe lorsqu'elle est branchée sur la prise électrique.

Pour vérifier si votre produit est concerné, rendez-vous sur le site www.philips.com/video-babymonitor-replacement ouappelez le Service Consommateur de Philips joignable au +33 805 980 670 (numéro gratuit non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 18h00, avec votre écoute-bébé (babyphone) vidéo numérique Philips Avent à portée de main pour vous inscrire au remplacement gratuit de votre produit.

Si l'écoute-bébé vidéo numérique que vous possédez est concerné, vous devez le jeter en point de collecte de déchets électroniques ECOSYSTEM ([liste des points de collecte ECOSYSTEM](#)) ou ECOLOGIC ([liste des points de collecte ECOLOGIC](#)).

Si votre produit n'est pas concerné, vous pouvez continuer à utiliser votre écoute-bébé vidéo numérique Philips Avent en toute sécurité.

Cette action de remplacement volontaire souligne l'engagement de Philips envers les normes les plus élevées de qualité et de fiabilité. Nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.philips.com/video-babymonitor-replacement ou appeler le Service Consommateur Philips joignable au : +33 805 980 670 (numéro gratuit non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.