

boulangier

CAMPAGNE DE RAPPEL

PROGRAMME DE REPARATION IPHONE 6S ET 6S PLUS :



Programme de réparation sur l'iPhone 6s et 6s Plus présentant des problèmes d'alimentation

PROBLÈME RENCONTRÉ :

Apple a déterminé qu'il est possible que certains iPhone 6s et 6s Plus ne s'allument pas en raison d'un composant qui peut être défectueux. Ce problème affecte uniquement les appareils compris dans une plage limitée de numéros de série et fabriqués entre octobre 2018 et août 2019.

SOLUTION PROPOSÉE :

Si vous pensez avoir rencontré ce problème, veuillez utiliser l'outil de contrôle du numéro de série à l'adresse ci-dessous pour vérifier si votre iPhone 6s ou 6s Plus est éligible à une réparation gratuite.

<https://support.apple.com/fr-fr/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program>

Informations complémentaires également disponibles sur ce lien.

Le service Qualité de BOULANGER.

Affichage obligatoire au minimum du 00/00/0000 au 00/00/0000

BOULANGER SA au capital de 40 611 102 €. Code APE 4754 Z. N° SIRET 347 384 570 02017. RCS LILLE METROPOLE B 347 384 570
N° TVA I.C. FR 78 347 384 570. SIEGE SOCIAL : Avenue de la Motte 59810 LESQUIN. Tél : 33 (0)3 20 49 46 46 – Fax : 33 (0) 3 20 87 50 06.