

LAVE-LINGE FRONT
BOSCH
WUQ24408FF ET
WUQ28418FF



Concerne les laves-linge hublot BOSCH : EAN 4242005053520 et 4242005059676

Codes : 1094283 et 1094285


Cher(e) Client(e),

Soucieux d'être à la hauteur de votre confiance et pour vous garantir la sécurité et la qualité de nos produits, notre fournisseur BOSCH, en collaboration avec BOULANGER organise le rappel de certains modèles de lave-linge référencés ci-dessus pour des raisons de sécurité.

Si vous avez fait l'acquisition d'un lave-linge BOSCH WUQ24408FF ou WUQ28418FF à partir du 1er février 2019 nous vous invitons à vérifier le modèle ainsi que le numéro de série de votre lave-linge.

Seules les références commençant par « FD 9902 » sont concernées par ce rappel.

Où trouver la plaque signalétique ?



Affichage obligatoire au minimum du 25/03/2019 au 25/06/2019


BOULANGER SA au capital de 40 611 102 €. Code APE 4754 Z. N° SIRET 347 384 570 02017. RCS LILLE METROPOLE B 347 384 570 - N° TVA I.C. FR 78 347 384 570. SIEGE SOCIAL : Avenue de la Motte 59810 LESQUIN. Tél : 33 (0)3 20 49 46 46 - Fax : 33 (0) 3 20 87 50 06.



CAMPAGNE DE RAPPEL

Concerne les laves-linge hublot BOSCH : EAN 4242005053520 et 4242005059676

Codes : 1094283 et 1094285

Si votre produit est concerné par ce rappel ou en cas de doute, nous vous invitons à contacter l'un de nos techniciens au **0 320 494 773**  en faisant le choix 2 (appel non surtaxé, tarif selon opérateur), du lundi au dimanche, de 8h à 22h.

Si vous n'êtes pas l'utilisateur du produit, merci de faire suivre ce courrier à la personne concernée.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné et nous vous remercions par avance de votre coopération.

Les équipes BOULANGER sont à votre écoute pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Le service Qualité de BOULANGER.